

Guarda il video su YouTube

Vai sul canale TTETEC

You Tube

www.youtube.it

Info tech n° 196






Macchina: FEELER Attacco: BBT 50

Mandrino: Forte serraggio

Materiale: Toolox 44

Durezza: 44 Hrc Lubrificazione: aria



Esecuzione di cave passanti 16 x 450 altezza = 11



Parametri fresa per operazione di sgrossatura:

5826-100-40

 $Ap = 0.3 \, mm$

S= 3800 g/min F= 6000 mm/min F1=3000 mm/min Ang rampa = 2'Ae = 10 - 6 mm

La fresa ha lavorato per **720** minuti



Esecuzione di tasche 16 x 120 altezza = 33